


Makita terugroepactie DGP180



scan om de website te bezoeken

Uit voorzorg roept MAKITA België de volgende producten terug voor een kwaliteitscontrole vanwege veiligheidsgebreken aan de slangen:

- **LXT-vetspuit DGP180Z** (barcode: 0088381886819) en **DGP180RT** (barcode: 0088381886772)
- **Flexibele slang 600mm**: 191A80-4 (barcode: 3240890932310) en 191W59-7 (barcode: 0088381585347)
- **Flexibele slang 1200mm**: 191A79-9 (barcode: 0088381558501) en 191W58-9 (barcode: 0088381585330)

Deze producten zijn te identificeren aan de hand van hun **serienummer**. De teruggeroepen serienummers zijn:

- 1001K tot 225289K
- 1001R tot 87860R
- 1001E tot 16934E

Waarom wordt dit product teruggeroepen?

Door het herhaaldelijk buigen van de slangtip om vet in nauwe ruimtes te injecteren, kan er een gat in de buurt van de slangtip ontstaan, waardoor vet eruit spuit.

Wat te doen

Gebruikers moeten onmiddellijk stoppen met het gebruik van:

- de teruggeroepen draadloze vetspuit;
- de teruggeroepen slangenset als accessoire.

en het product via hun verdeler laten terugsturen naar Makita.

Oplossingen voor consumenten

De slang zal gratis vervangen worden.

Makita zorgt voor de retourzending van de getroffen machines en accessoires.

Contact

Bezoek www.makita.be voor meer informatie.

Neem contact op met uw Makita-verdeler of de Makita-klantendienst.

Contactgegevens Makita-klantendienst:

csd@makita.be

+32 2 257 18 40

Licht anderen ook in over deze terugroepactie, vooral als u vermoedt dat het teruggeroepen product werd aangeleverd, geleend of verkocht aan iemand anders.